



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
SISTEMA DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0582-43	FECHA:	




Foto 1: mantenimiento de ventanas



Foto 2: Sustitución de techado de la escuela.




Foto 3: pintura de la escuela



Foto 4: Reparación de tubería de baño y fosa




Foto 5: repación de puertas de la escuela




Foto 6: Mantenimiento de puertas de baño y repación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

