

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EPROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



sustitución de piso de concreto a piso granito



sustitución de piso de concreto a piso granito




sustitucion de piso de concreto por piso granito



Sustitución de vidrios en ventanas



sustitución de ventiladores de pared a ventiladores de techo



sustitución de vidrios en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



mantenimiento a estructuras de puertas de metal




pintura a muros exteriores e interiores




mantenimiento a barandas de metal, lijado y pintura.





mantenimiento a barandas de metal, lijado y pintura.



pintura a muros exteriores e interiores.






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024


 <p>sustitución de lámina, por lámina toquelada aluzinc calibre 26</p>	 <p>sustitución de estructura de madera, por estructura de metal</p>
 <p>sustitución de estructura de madera, por estructura de metal.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



sustitución de fosa séptica





reparación de plancha de concreto de patio





sustitución de fosa séptica




sustitución de fosa séptica.







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024

	
sustitución de inodoro	sustitución de inodoro
	
sustitución de inodoro	mantenimiento de estructura de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



sustitución de llave de cheque y tubería





sustitución de llaves de chorros



sustitución de tubería




sustitución de llaves de chorro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

