



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0683-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO: INSTACIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA



FOTO: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE ADOQUIN POR PISO DE TORTA LISO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BAÑO



FOTO 5: CAMBIO DE ACCESORIO DE BAÑO



FOTO 6: MANTENIMIENTO EN PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0683-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: INSTACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL




FOTO 8: DEMOLICIÓN DE PARED PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA



FOTO 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 10: INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2 METROS DE ALTO PO 1 METRO DE ANCHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

