

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-1257-45	FECHA:	1/04/2024



FOTO 1 : Mantenimiento de ventanas



Foto 2: Techo de corredor de baños



Foto 3: Azulejo de pila



Foto 4: Muro de sostenimiento del corredor



Foto 5: Reparación de tubería de pila y drenajes.



Foto 6: Pintura de todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Lilian Ninel Mancilla Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

