



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELESECUNDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-1257-45	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1 : Mantenimiento de ventanas



Foto 2: Techo de corredor de baños



Foto 3: Azulejo de pila



Foto 4: Muro de sostenimiento del corredor



Foto 5: Reparación de tubería de pila y drenajes.



Foto 6: Pintura de todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Marianne H. Mancilla</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--