



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-1257-45	FECHA:	5/08/2024



Foto 1 : Mantenimiento de ventanas



Foto 2: Techo de corredor de baños



Foto 3: Azulejo de pila



Foto 4: Muro de sostenimiento del corredor



Foto 5: Reparación de tubería de pila y drenajes.



Foto 6: Pintura de todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Nineth Mancilla Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

