

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0002-43	FECHA:	03 de marzo de 2024



Foto1: sustitucion de piso por ceramico



Foto 2: instalacion de cielo falso en techo




Foto 3: instalacion de canales de metal




Foto 4: instalacion de rejilla en cuneta



Foto 5: sustitucion de plancha de concreto en patio



Foto 6: instalacion de piso ceramico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Victoria Tejeda Carmona
Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO SAN RAFAEL
SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA

Jammym...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO SAN RAFAEL
SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA