



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0006-42	FECHA:	03 de marzo de 2024



Foto1: reforzamiento e instalacion de muro perimetral de block.



Foto 2: Sustrucción de losa en baños  
*Sustrucción de la losa.*



*Demoler  
Nación caba*

Foto 3: Sustrucción de cisterna de Almacenamiento de agua, largo 2.5 mts, ancho 2.5 mts, alta 2 mts



Foto 4: Sustrucción de pila de concreto de 2 lavaderos. largo 3 mts, ancho 0.90, alto 1 m.



Foto 5: Instalación de piso cerámico en escenario




Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ada Victoria Tejeda Carranza*

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA



*Tommy...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

