



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0226-42	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES ✓



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES ✓




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO LED ✓




Foto 4: SUSTITUCION DE PLAFONERAS (INCLUYE CABLES) ✓




Foto 5: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYE CABLE Y OTROS ACCESORIOS)



Foto 6: INSTALACION DE CIELO FALSO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfonso Aguilar*



Firma y sello del Presidente de la OPR  
Consejo Educativo de Cabañas  
Ministerio de Educación  
Oficial de Planificación  
CABAÑAS

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
CABAÑAS



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0226-42	FECHA:	31/05/2024



**Foto 7: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL**




**Foto 8: INSTALACION DE VENTANA PVC CON CEDAZO**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

