

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	22/03/2024




Foto 1: Reparación de Cocina.



Foto 2: Reparación de Cocina.



Foto 3: Reparación de Cocina.




Foto 4: Reparación Cocina y Reparación de Muro Perimetral a proteger con Razor Ribbon



Foto 5: Reparación de Muro Perimetral (Sustitución de Portón de Acceso).



Foto 6: Portón de Acceso existente en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Cocina.



Foto 2: Reparación de Cocina.



Foto 3: Reparación de Cocina.




Foto 4: Reparación Cocina y Reparación de Muro Perimetral a proteger con Razor Ribbon



Foto 5: Reparación de Muro Perimetral (Sustitución de Portón de Acceso).



Foto 6: Portón de Acceso existente en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Cocina.



Foto 2: Reparación de Cocina.



Foto 3: Reparación de Cocina.




Foto 4: Reparación Cocina y Reparación de Muro Perimetral a proteger con Razor Ribbon



Foto 5: Reparación de Muro Perimetral (Sustitución de Portón de Acceso).



Foto 6: Portón de Acceso existente en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

