

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1. Ampliación de cocina



Foto 2. Construcción de mueble de concreto



Foto 3. Instalación de piso de granito



Foto 4. Instalación de balcones de metal



Foto 5. Instalación de estructura de soporte y de lamina



Foto 6. Instalación de Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zolla López

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1. Ampliación de cocina



Foto 2. Construcción de mueble de concreto



Foto 3. Instalación de piso de granito



Foto 4. Instalación de balcones de metal



Foto 5. Instalación de estructura de soporte y de lamina



Foto 6. Instalación de Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1. Ampliación de cocina



Foto 2. Construcción de mueble de concreto



Foto 3. Instalación de piso de granito



Foto 4. Instalación de balcones de metal



Foto 5. Instalación de estructura de soporte y de lamina



Foto 6. Instalación de Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

