

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa



Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo



Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado



Foto 5 Instalación de Portón de metal




Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Zoila López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa



Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo



Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado




Foto 5 Instalación de Portón de metal



Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Zoila Lopez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa



Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo



Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado



Foto 5 Instalación de Portón de metal





Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López
Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

