

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: Aula a la que se le sustituye piso cerámico.




Foto 2: Aula para la instalación de piso cerámico.



Foto 3: Aula del plantel educativo requiere sustición de piso cerámico.




Foto 4: Sustitución de inodoro.



Foto 5: Al fondo se aprecian divisiones de lamina, que son un riesgo para la población estudiantil, sustituidad por divisiones de metal.



Foto 6: Se fabricaron divisiones de metal para sustituir las divisiones de lamina y asi mejoras las acción pedagogicas educativas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Oliviero Ramirez Antón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

