

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Metros cuadrados de piso cerámico a utilizar en la sustitución de piso en aulas.



Foto 2: Bolsas de pegamento piso sobre piso para la instalación de piso cerámico en aulas.



Foto 3: Preparación de los espacios en aulas para la instalación del piso cerámico.



Foto 4: Instalación de piso cerámico en aulas.



Foto 5: Preparación del espacio para la sustitución de un nuevo inodoro.



Foto 6: Reparación de hundimiento en aula, para continuar con la colocación del piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 SANTO TOMÁS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS	 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Instalación de la división de metal en aula.



Foto 2: Colocación en aula la división de metal.



Foto 3: Sustitución de chapas marca yale en puertas de aulas.




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--