

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Aula finalizada con la instalación de metros de piso cerámico.



Foto 2: Instalación de metros de piso cerámico en aula.




Foto 3: Piso cerámico ya instalado en aula.




Foto 4: Inodoro instalado.



Foto 5: División de metal instalado en aula.



Foto 6: En aula se puede observar la división de metal ya instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SANTO TOMÁS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMÁS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0235-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Se observa aula con división de metal ya instalada.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

