

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO, CABAÑAS, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0237-43	FECHA:	24 DE MAYO 2024



Foto 1: Sustrucción de iluminarias.



Foto 2: Sustrucción de toma fuerza.



Foto 3: Sustrucción de interruptores.



Foto 4: Instalación de canal.



Foto 5: Sustrucción de lamina y estructura de soporte en cocina.



Foto 6: Demolición y sustrucción de muro en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la UPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Foto 7: Sustitución de estufa y mueble de concreto en cocina.



Foto 8: Pintura de muros.



Foto 9: Sustitución de accesorios de inodoros.



Foto 10: Sustitución de accesorios de lavamanos.



Foto 11: Instalación de agua y azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

