

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS CABAÑAS ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0242-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Foto1: PINTURA EN AULAS.




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TOMAFUERZA AULAS.



Foto 3: TRABAJOS EN COCINA, LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUBIR MUROS, ENTABICAR (sellar espacio entre lamina y muro) Y PINTURA EN MUROS.




Foto 4: DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE METAL.




Foto 5: TRABAJOS EN SISTEMA ELECTRICO EN COCINA.




Foto 6: TRABAJOS EN BAÑOS, SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AZULEJO EN PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ROSA
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: REMOZAMIENTO DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 8: PINTURA EN MUROS.



Foto 9: DEMOLER AREA PARA VENTANA



Foto 10: (PARA MEJORAR EL AMBIENTE)




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa

Firma y sello del Presidente de la ODF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION



Colocar en el formato correcto