



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Solís
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0308-43	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: . Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución muro de contención



Foto 9: Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal




Foto 10: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos



Foto 11: Mantenimiento de portón de metal de ingreso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Miriam Juarez Jimenez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Solís
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0308-43	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de canal de metal por otro canal de metal atrás de la escuela.



Foto 3: Sellado en grietas y fisuras en muro



Foto 4: Sustitución de chapas en puerta



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Sustitución de plafoneras y bombillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acordar el número de hojas.

Miriam Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público