



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0309-43	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCION O INSTALACION DE TECHO, CON ESTRUCTURA BASE METALICA Y COLUMNAS DE METAL.



Foto 2: INSTALACION DE CANAL DE METAL.



Foto 3: REUBICACION DE PILA EXISTENTE Y LEVANTADO DE MURO.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INSTALACION DE RAZON RIBBON EN MURO PERIMETRAL.



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INSTALACION DE RAZON RIBBON EN MURO PERIMETRAL.



Foto 6: NIVELACION Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente documento.

**Elvira Ramírez**

Firma y sello del Presidente de la OPF



**Blanca**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0309-43	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: CONSTRUCCION DE TARIMA.





Foto 8: CONSTRUCCION DE TARIMA.



Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR



Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Elvira Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

