

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0402-42	FECHA:	12 de Junio de 2024



Foto 1: Luminarias del aula.



Foto 2: Proceso del mantenimiento de Puerta de aula.



Foto 3: Proceso del mantenimiento de Puertas deterioradas.




Foto 4: Evolución del proceso del mantenimiento de balcones en mal estado.



Foto 5: Entavicación de muro en aula.



Foto 6: Área preparada para instalación de Piso de la cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Maribel Marroquin y MA
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0402-42	FECHA:	12 de Junio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Maribel Manóquín y Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público