

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0684-42	FECHA:	5/04/2024



Foto 1: Sustitución de Piso en Aula Pura y Corredo de Parvulos, Sustitución de ventanas milfinish por ventanas de PVC. Y Aplicación de Pintura Latex para interior y exterior en AULA PURA y hasta donde cubra la cantidad indicada.



Foto 2: Sustitución de Piso en Aula Pura y Corredo de Parvulos, Sustitución de ventanas milfinish por ventanas de PVC. Y Aplicación de Pintura Latex para interior y exterior en AULA PURA y hasta donde cubra la cantidad indicada.




Foto 3: Sustitución de piso cerámico en Dirección y Servicios Sanitarios y Mantenimiento a puerta de Dirección.



Foto 4: Mantenimiento a Balcones, Desinstalación de ventas milfinish y Sustitución de Ventanas de PVC con Vidrio. Y Aplicación de Pintura Latex para interior y exterior en AULA PURA y hasta donde cubra la cantidad indicada.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de aulas





Foto 6: Sustitución de piso cerámico y Mantenimiento a Puertas de Servicios Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



HOJA 3 DE 3