



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso ceramico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguirre Arriaga
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CABAÑAS, ZACAPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL VESPERTINA
DIRECCION
CABAÑAS, ZACAPA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 4: Sustición de balcón de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Arriaza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Arriaga

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4






Foto 4: Sustición de balcón de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguiño
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso ceramico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguirre Arce

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024




Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 4: Sustición de balcón de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CABAÑAS, ZACAPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA DE CALIDAD MARATÓN DE LA CALIDAD
DIRECCIÓN
CABAÑAS, ZACAPA