

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Marta Lidia Aguirre</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4






Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguirre
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Agoñón 

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024




Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso ceramico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguirre Anaya

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Aguirre

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

