

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	02 DE ABRIL DE 2024



Foto1: AULA: Instalacion de piso cerámico



Foto 2: AULA: Sustitución de luminaria




Foto 3: AULA: Sustitución de unidad de fuerza




Foto 4: AULA: Sustitución de interruptores simples




Foto 5: MURO PERIMETRAL: REPELLO



Foto 6: MURO PERIMETRAL: CERNIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	02 DE ABRIL DE 2024




Foto 7: REPARACION DE AGUA POTABLE: Instalacion de tuberia PVC en linea principal



Foto 8: LOSA DE PATIO: Sustitución de planchas de concreto de patio




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Jimen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

