

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1098-42	FECHA:	6/03/2024




Foto 1: aula en galera que necesita cerramientos verticales con estructura a una altura donde permita ventilación.



Foto 2: cocina que necesita mejoramiento para cerrar verticalmente con estructura metálica, se colocara puerta y ventana.



Foto 3: baños en mal estado que serán sustituidos




Foto 4: patio existente, se instalará piso de concreto.



Foto 5: estufa que será sustituida.




Foto 6: área que necesita instalar un pequeño muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

