

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIC DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1099-42	FECHA:	24 DE MAYO DEL 2024



Foto1: Pintura, marquesina e instalación de lámina transparente.



Foto 2: Sustitución de lámina y estructura de soporte en bodega.



Foto 3: Sustitución de banqueta en bodega.




Foto 4: Sustitución de banqueta en cocina.



Foto 5: Instalación de columna tensora en muros.



Foto 6: Instalación de plancha de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público