

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024




Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.



Foto 3: Reparación de Aula Pura.




Foto 4: Reparación de Aula Pura.




Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-





Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila López*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.




Foto 3: Reparación de Aula Pura.



Foto 4: Reparación de Aula Pura.




Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-




Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila López*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.



Foto 3: Reparación de Aula Pura.



Foto 4: Reparación de Aula Pura.



Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-




Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila López*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

