

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1120-42	FECHA:	07 de agosto de 2024




Foto1: Pintura en muros, en interiores y exteriores



Foto 2: Mantenimiento de piso de granito



Foto 3: Mantenimiento de sedazo en balcones




Foto 4: Mantenimiento de Puertas, lijado, pintura y reforzamiento de marco.



Foto 5: Instalación de Luminarias(Alambre, Bombillas y cable)



Foto 6: Remozamiento de puertas en baños, lijado, pintura y refrozamiento de marco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.








Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1120-42	FECHA:	07 de Agosto de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha de Jesus Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

