


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL SOLÍS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOLÍS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1176-42	FECHA:	2/04/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA EN LA GALERA



SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL CON COLUMNAS



SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN EL PATIO POR UNA PLANCHA DE CONCRETO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Morvin Jobani Ramirez Comapa*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

