



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Solis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1176-42	FECHA:	6/08/2024



Foto1: .Sustitución o instalación de lamina por lamina calibre 26 en la galera



Foto 2: Sustitución o instalación de estructura de metal con columnas



Foto 3: Sustitución de plancha de concreto en el patio por una plancha de concreto.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Miriam Juarez Jimenez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público