

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERDO DE PIEDRAS ALDEA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1255-42	FECHA:	24 DE mayo DE 2024



Foto1: Sustitución o instalacion de cielo falso.



Foto 2: Sustitución o instalación de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de lámina en cocina.



Foto 4: Sustitución de estufa rural e instalación de mueble de concreto.



Foto 5: Sobre el baño se instalara la estructura de metal para el deposito de agua.



Foto 6: Sustitución planchas de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena...
 Firma y sello del Presidente de la OPE


A...
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Foto 7: En la parte de atras de esta pared se realizaran los trabajos de fundición para evitar humedad




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

