

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0001-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Muro exterior con malla dañada que necesita cambio.



Foto 2: Porton que necesita reparación y mantenimiento.



Foto 3: Acera que esta lastimada y que necesita ser reparada.



Foto 4: Techo que será sustituido en su estructura de madera por lamina y metal con costaneras.





Foto 5: Mantenimiento de puerta de metal.



Foto 6: Lugar donde se sustituirá el piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma del Representante de la OPF	 Firma del Director Centro Educativo Público
--	---

