

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0003-46	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Colocacion de Pintura en paredes de aulas.



Foto 2: Sustitucion de ventaneria de aluminio tipo paletas por ventanas de PVC.



Foto 3: Colocacion de balcones metalicos.



Foto 4: Sustituir la malla metalica por block reforzado, en muro perimetral.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brithany Portillo*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*Manuel Escobar*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

