





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0003-46	FECHA:	MAYO DEL 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0003-46	FECHA:	MAYO DEL 2024



Foto 7: ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 8: TORTA DE CEMENTO EN EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 9: COLOCACION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del presidente de la OGP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0003-46	FECHA:	MAYO DEL 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bertina Petillo
Firma y sello del Presidente de la DPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

