

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE X POSTERIOR DEPARTAMENTO: ZACAPA MUNICIPIO: SAN DIEGO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO EL CENTRO CÓDIGO DEL 19-08-0003-46 FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto 1: INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 2: INSTALACION DE BALCONES METALICOS



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE MALLA POR TIPO BLOCK



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 6: MURO TABIQUE, TORTA DE CEMENTO, LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Bottly of Long Street Centro

Firma y Sello Director Centro Educativa Público

SAN DIEGO