

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0004-45	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Muro donde se van a colocar dos hiladas de block y sobre ellas la malla con tubería HG.



Foto 2: Lavamanos que necesitan cambio de accesorios y sifon.



Foto 3: Muro sobre el que se colocara malla metálica.



Foto 4: Punto donde se colocara unas gradas extras.



Foto 5: Ubicación de cuneta, la que se tiene esta dañada.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Lilian Contreras D.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

