

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0247-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Instalacion de piso ceramico en aulas.




Foto 2: Aplicación de pintura en interior de aulas.




Foto 3: Instalacion de ventaneria de PVC.



Foto 4: Sustitucion de muro tipo pretil.





Foto 5: Fundicion de piso de Torta de Cemento en bodega.





Foto 6: Instalacion unldad de liuminacion y fuerza en bodega y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0247-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Fundición de cuneta de concreto para protección de muro de contención.



Foto 8: Sustitución de plancha d de metal de 3 hornillas y ampliacion de Estufa Rural.



Foto 9: Reubicacion de pila en cocina.





Foto 10: Instalacion de tubería PVC línea principal para aguas negras.



Foto 11: Cambio de chapa en puerta metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

