

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0247-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Instalacion de piso ceramico en aulas.



Foto 2: Instalacion de piso ceramico en aulas.




Foto 3: Aplicación de pintura en interior de aulas.



Foto 4: Aplicación de pintura en interior de aulas.





Foto 5: Instalacion de ventaneria de PVC.




Foto 6: Sustitucion de muro tipo pretil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0247-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Fundición de piso de Torta de Cemento en bodega.



Foto 8: Instalación unidad de iluminación y fuerza en bodega y cocina.



Foto 9: Fundición de cuneta de concreto para protección de muro de contención.




Foto 10: Sustitución de plancha d de metal de 3 hornillas y ampliación de Estufa Rural.




Foto 11: Instalación eléctrica de iluminación en cocina.



Foto 12: Reubicación de pila en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0247-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 13: Instalacion de tuberia PVC linea principal para aguas negras.



Foto 14: Cambio de chapa en puerta metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

