

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0248-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Colocacion de cielo falso en aulas.




Foto 2: Cambio de ventaneria metalica ya deteriorada por una de PVC.



Foto 3: Sustitucion de instalacion electrica, tanto de iluminacion.



Foto 4: Sustitucion de instalacion electrica de fuerza, ya que no funciona y hay una instalacion provicional.




Foto 5: Intalacion de piso tipo ceramico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ODPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

