

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0248-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Instalación de cielo falso reticulado.



Foto 2: Desmontaje de sistema eléctrico existente deteriorado.




Foto 3: Instalación de unidades de luz y fuerza. Interruptores, iluminación y tomacorrientes.



Foto 4: Instalación de ventanería de PVC.



Foto 5: Inicio de Instalación de piso cerámico sobre torta de cemento existente.




Foto 6: Instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA</b> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO LAS LOMAS SAN DIEGO - ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS SAN DIEGO - ZACAPA
---	---