

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0248-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Instalación de cielo falso reticulado.



Foto 2: Instalación de sistema de iluminación y fuerza en aulas, y ventiladores.




Foto 3: Instalación de ventanería de PVC y se deja la estructura de las ventanas de metal existentes como balcones.



Foto 4: Instalación de ventanería de PVC y Pintura en paredes.



Foto 5: Instalación de piso cerámico en aula.




Foto 6: Pintura en paredes interiores de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPRF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------