

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAMPUR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0249-43 | FECHA:                         | 24/05/2024   |




Foto 1: Reparación de Techo en Area de Recreativa y para Refacción Escolar.



Foto 2: Reparación de Techo en Area de Recreativa y para Refacción Escolar.




Foto 3: Reparación de Techo en Area de Recreativa y para Refacción Escolar.



Foto 4: Reparación de Ventanas, remocion de balcones y sustitución de balcones metalicos para aula.



Foto 5: Reparación de Ventanas, remocion de balcones y sustitución de balcones metalicos para aula.



Foto 6: Reparación de Ventanas, remocion de balcones y sustitución de balcones metalicos para aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jose Geremias Santiago*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

