

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0251-43	FECHA:	26/03/2024



Foto 1: Lámina Acanalada a sustituir por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitima. Y Cambio de Ventanas por Balcones.



Foto 2: Lámina Acanalada a sustituir por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitima. Y Cambio de Ventanas por Balcones.



Foto 3: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas individuales.




Foto 4: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas individuales.




Foto 5: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en otra Aula.



Foto 6: Sustitución de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

