

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0251-43	FECHA:	5/13/2024




**Foto1: Lámina Acanalada a sustituir por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitima. Y cambio de ventanas por balcones.**



**Foto 2: Lámina Acanalada a sustituir por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitamina. Y cambio de ventanas por balcones.**



**Foto 3: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas individuales.**



**Foto 4: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas individuales.**



**Foto 5: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en otra Aula.**



**Foto 6: Sustitución de Balcones.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

