

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	01/04/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de lámparas



Foto 3: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	01/04/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en puertas



Foto 8: Sustitución de chapa de puertas en aulas




Foto 9: Mantenimiento de portón de metal




Foto 10: Sustitución de piso de cemento liquido




Foto 11: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina




Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro/Educativo Público
---	---

