

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0257-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Muro perimetral el cual necesita cambio de malla.



Foto 2: Instalacion de piso ceramico en exterior.



Foto 3: Cambio de techo de madera por estructura metalica



Foto 4: Instalacion de piso ceramico en galera exterior.



Foto 5: Canal metalico a instalar para la descarga del agua pluvial.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director DPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

