

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0257-43	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE MALLA EN MURO PERIMETRAL.



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0257-43	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: INSTALACION ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS, BASE Y LAMINADO.



Foto 2: INSTALACION LAMINA TROQUELADA CAL.26. Y CANAL.



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO.



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO.



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION.



Foto 6: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ALDEA LOS POZOS
 SAN DIEGO, ZACAPA

Firma y sello Director Centro Educativo Público



 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ALDEA LOS POZOS
 SAN DIEGO, ZACAPA