

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA EL COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0259-43	FECHA:	22/03/2024




Foto 1: Reparación de cubierta de techo para Aulas, Dirección, Corredor y Bodega. Sustituyendo Tendales de madera por metal, lamina aluzinc troquelada calibre 26 legitimo y capote.



Foto 2: Reparación de cubierta de techo para Aulas, Dirección, Corredor y Bodega. Sustituyendo Tendales de madera por metal, lamina aluzinc troquelada calibre 26 legitimo y capote.




Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.



Foto 5: Reparación de piso de concreto de corredor y mantenimiento de puertas metalicas.





Foto 6: Reparación de puertas metalicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

