

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Ojo de Agua El Cobán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua El Cobán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0259-43	FECHA:	1/08/2024



Foto1: Instalación y soprte de metal completo



Foto 2: Instalación de lámina y sistema eléctrico




Foto 3: Piso de Corredor de aula



Foto 4: Mantenimiento de puertas




Foto 5: Instalación de Servicios Sanitarios




Foto 6: Instalación de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA OJO DE AGUA EL COBAN
SAN DIEGO ZACAPA