



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0260-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 1. (1.1) Sustitución de Puetas de metal por puertas de PVC reforzadas




Foto 2: (2.1) Sustitución de ventanas de estructura de metal y vidrio por ventanas de pvc reforzadas, vidrio y reticula



Foto 3 Sustitución de ventanas de estructura de metal y vidrio por ventanas de pvc reforzadas, vidrio y reticula



Foto 4: (4.1) Instalación de Pido cerámico Incluyendo el material de pegamix psp.



Foto 5: Instalación de Pido cerámico Incluyendo el material de pegamix psp.



Foto 6: (4.2) sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

